

# R6年度 茂庭台小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(茂庭台小1)

学校の通用門(出入り口)に対して、市道と歩道が垂直に交わっているが、草木などで通行人が見えにくい状況になっている。そのため、児童の登下校と職員や給食関係者の出入りが重なって危険である。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・校門の植栽の剪定(学)

- : 通学路
- : 交通対策箇所