

R6年度 長町南小学校① 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(長町南小2)
交通量が多い。
横断歩道の距離が長く、白線が薄く消え
気味。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・横断歩道の塗直し(警・交)

(長町南小1)
歩道が狭く、車の通行量も多い。また、ス
ピードも出ている。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・外側線等の塗直し(道)
 - ・横断歩道、停止線、「◇」マークの塗直し
(警・交)

(長町南小6)
交通量が多い。
横断歩道の白線が薄く消え気味。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・外側線等の塗直し(道)
 - ・「横断歩道」の塗直し(警・交)

(長町南小8)
信号機がなく交通量が多い。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・「横断歩道」の塗直し(警・交)

(長町南小3)
信号機がない横断歩道。
車の停止線や横断歩道の白線が消えて
いる。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・横断歩道の廃止の検討(警・交)

(長町南小7)
信号機がなく交通量が多い。


- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)

— : 通学路
● : 交通対策箇所

R6年度 長町南小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



- : 通学路
- : 交通対策箇所