R6年度　根白石小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・警察署交通課（警・交）



（根白石小1）
車2台がやっとすれ違うことができるほどの狭い道である。路線バスが運行されている道でもあり、朝や夕方には多くの車が通行している。また、元馬橋があった箇所の横断歩道は、カーブの先にあり見通しが悪く、児童だけの歩行は大変危険。新しい住宅が多く建設されており、今後交通量が多くなることが見込まれる。

<対策内容>
・児童への安全指導（学）
・防犯ボランティアの見守りの継続の依頼（学）
・道路拡幅事業の実現性についての検討（道）

：通学路
：交通対策箇所