

R6年度 黒松小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)

(黒松小1)
 路側帯の白線がほぼ消えている。(ブルーゾーンは見える)
 道幅が狭く、車両がすれ違うのに歩行者通路部分まで通る。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTAの見守りの強化(学)
- ・外側線の引き直し(道)

(黒松小3)
 路側帯の白線がほぼ消えている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTAの見守りの強化(学)
- ・外側線の引き直し(道)

(黒松小2)
 路側帯の白線がほぼ消えている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTAの見守りの強化(学)
- ・外側線の引き直し(道)



— : 通学路

● : 交通対策箇所