

R6年度 泉ヶ丘小学校① 通学路対策箇所図



R6年度 泉ヶ丘小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・区防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)

(泉ヶ丘小4)

県道側の信号が長く泉ヶ丘幹線5号線の信号が短いため、車がスピードを出している。さらには、泉ヶ丘幹線5号線への入り口が狭いため児童の歩行に非常に危険である。(以前は、押しボタンだったが、今は違うようである)

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・通学路の再検討(学)

(泉ヶ丘小10)

横断歩道の線が薄くなっている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・横断歩道の塗直し(警・交)

(泉ヶ丘小5)

カーブが多く死角ができる。道路が狭いため、歩行時危険が伴う。電柱等があり、車の死角となりやすい。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・通学路の再検討(学)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

