

R6年度 泉松陵小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(泉松陵小1)
大きい交差点であるが信号機がない。
交通量が増えている。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)

(泉松陵小2)
スピードを出している車が見られる。交通量
が増えている。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)

(泉松陵小3)
店舗に出入りする車が多い。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・北側横断歩道付近の交通取締(警・交)

— : 通学路
● : 交通対策箇所

